



1. Estado actual de las zonas erosionadas del cuenco amortiguador



2. Ejecución de un dique de ladrillo para derivar el agua

